

www.Engclubs.net

a site for all **Engineers**

دکتر عباسی

ننوتراستی بیطرفانه

مطابقت حال فوتراستی با نیت بر دلری زمین ۱

۱) بدون تماس یا object به تولید نشه می پردازد

۲) امکان نبروت تماس وجود ندارد یعنی مثلاً $\frac{1}{2000}$ آینه کشید ولی می توانند آن را به $\frac{1}{5000}$ تبدیل کنند

تبدیل کنند

۳) مقیاس های متفاوتی را در نظر می گیرند، بسته به نیاز می توانند $\frac{1}{2000}$ ، $\frac{1}{5000}$ را به $\frac{1}{1000}$ یا $\frac{1}{2000}$ تبدیل کنند

۴) دست کمتری طول درونی سریع تر در لرزان تر است

ننوتراستی در ابتدا با نام ننوتراستی دستگاهی بود که عملاً کل کار به صورت فنریکی و لرز طریق دستگاه ها بدون هیچ عملیات ریاضی شناخته شده بود که در زمان خودش خوب بود و کاربرد های گامی داشت

اولین نوع دستگاه Multiplex بود که به جای سیم های فلزی، اسکم های نورانی داشت

و به صورت ایستکی بود سپس سیم های ماضوازه ای جایگزین شدند

۱۵ شکل فوتراستی تکاملی (رشته های)

۱) ایراتور و نردی انسانی (حالت زیادی داشت)

۲) محدودیت در معرفی همان های توجه داخلی که ممکن بود مطابق با دره بین نبالگه

نامنه کانونی دستگاه $150mm \pm 50^m$ است و اثر دوربینی که استفاده می کنند در برای فاصله

کانونی $300mm$ بود، دستگاه غیر قابل استفاده می بود. ^{دسته باید سرورده - هر اثره} ^{مکانی می شود و اثره}
استفادگی داشت

3) امکان تقسیم نقاطی سیستماتیک وجود ندارد

4) باید مدل نیز یکی زمین را تشکیل دارد.

چیزی که در فوتوگرامتری به وجود آمد، در دهه های 1975-1970 در فوتوگرامتری تحلیلی بود

تفاوت اصلی فوتوگرامتری آنالوگ و تحلیلی، در مدل ریاضی است که مدل ریاضی در واقع تشکیل

نقطه به نقطه است در مدل نیز یکی کل منطقه ی پوشش دهنده منطقه ی مورد نظر را به صورت

مدل در نظر می گیرند که فوتوگرامتری آنالوگ با مدل نیز یکی و فوتوگرامتری تحلیلی با مدل ریاضی

سر و کار دارند یعنی در دستگاه های تحلیلی دیتا میله های فضایی متری وجود ندارند و حذف

سنگه است، در حالی که در آنالوگ وجود دارند پس با حذف میله های فضایی محدودیت

در آنالوگ با تقسیم زمین می بود مهم همین وقتی مدل ریاضی شد، دیگر امکان تقسیم خط های

سیستماتیک وجود ندارد و با توجه به رفتار خطاها، می توان خطاها را مدل بندی کرد یعنی معنای

را در هر دو هم خطی تر کرد می عدم که عاری از خطا های سیستماتیک است.

عیب فوتوگرامتری تحلیلی، ذاتاً فزونی مایک نیست فراموش کرد یعنی تک محصول است و

نقشه به صورت برداری است (نقطه - خط - پلیگون)

ایراتور انسانی با استفاده از چشم و گوش و حس دیگر تشخیص می دهد نقطه ای که با چشم

سمت چپ می بیند، با نقطه ای که با چشم راست می بیند، یکسان است.

فوتوگرامتری رقومی:

مهم ترین کار در فوتوگرامتری شناختن (یا همان تکنولوژی matching) است که این کار در

فوتوگرامتری کوانتیتاتی و فوتوگرامتری تحلیلی توسط انسان و در فوتوگرامتری رقومی توسط کامپیوتر

می باشد. که این حذف ایراتور منتهی به نت است در زمان زیادی توسط کامپیوتر لازم است تا

تواند آن را match کرده و نقاط شناختن را پیدا کند. (مسن انسان به حد اعلی برسد)

در فوتوگرامتری رقومی مدل ریاضی زمین تغییر نمی کند اما تفاوتی که با فوتو تحلیلی دارد در

دردی آن است. مهم ترین نرم افزارها در این انجام عملیات های فوتوگرامتری مثل

توجه داخلی و مایلترین شده است. (3) مهم ترین تفاوت در خروجی است که در فوتو تحلیلی

به صورت یک محصول دیده نمی شود، در حالی که فوتو رقومی امکان تولید محصولات مختلف

نظیر نقشه عکس نقشه برداری، DEM، و موارد دیگر (4) مهم ترین سرعت افزایش یافته.

فوتوگرامتری آنزای (Real Time Photogrammetry):

تولید اطلاعات در لحظه اخذ داده به کمک ایستگاه های فوتوگرامتری رقومی

یعنی مثلاً وقتی به صورت تعاملی می خواهید عمل کنید، با وایرلس های توجه خارجی را می دهند و

لذا نیست با نقاط کنترل به دست آید.

ortho image : برای تولید تصاویر ortho image : (1) باید خطای تبدیل را با استفاده از ارتفاع
 کنترل بر طرف کنیم تا تصویر مایل نداشته باشیم، (2) خطای ناشی از اختلاف ارتفاع را
 با استفاده از ارتفاع در صورت یکسایز به یکسایز حذف کنیم تا مثلاً ساختمان بلند کج نشان
 داده شود زیرا علت این کج نشان ارتفاع بلند کج نشان داده می شود این است که همین
 ما از سیستم مختصات مرکزی استفاده می کنیم و اسعه از تمام نقاط باید از مرکز کنترل و عدسی بلند
 پس بالا و پایین ساختمان برای یک مختصات سطحانی نیست.

Course Outlines

1) معرفی

2) خط تولید نقشه به روش فوتوگرامتری

3) نقشه بندی هوایی به روش های مختلف (تحلیلی و رقومی) برای محاسبه مختصات
نیمه تحلیلی و روش

4) GPS

5) نقاط کنترل، توزیعشان، غرضی انتخاب آن ها

6) طراحی ریزبان زمینی پروژه های فوتوگرامتری

7) کاربرد های فوتوگرامتری (صفت، بزرگنمایی، ساختمان و ...)

Subject

YEAR:

MONTH:

DATE:

18 فوتوگرامتری دیجیتال (مترجم)

منابع رهاخذ

Server 3 | ebadi | Advanced Photo

Un: free

Pw: free

حوزه استاد

Final → 30٪
دائمه

midterm → 20٪
۶ نمره

quiz & Project → 30٪
۶ نمره

فوتوگرامتری، علم و هنر رسیدن به ابعاد فضایی اسباب از اندازه گیری روی عکس و

علم و هنر به دست آوردن اطلاعات قابل اعتماد در ارتباط با یک شیء از طریق برداشتن

و آنالیز یک عکس توسط یک سفیده بدون تماس استیم

اطلاعات قابل اطمینان از اطلاعات کمی (Quantitative)

اطلاعات کیفی (Qualitative)

Quantitative, the geometric relationship between the image and

object space at the time of imaging should be established.


ارتباط هندسی بین فضای تصویر و در زمان عکسبرداری ایجاد می کنیم. در این حالت

هندسی خاص شروع به تصویربرداری می کنند. اصطلاحاً در این Frame type

است - (در بندی)

نوری که از دوربین می آید، دلایل خطای آن است، به دلیل اثرات مختلفی مثل اعتماد
 کریمت زمین، انبارد... که برای حذف از پلاستیک تصویر استفاده می کنیم.
 حذف خطای سیستماتیک ← یا قبل از حسابات آن را حذف کنیم
 ← یا آن را اصلاح می کنیم و دلایل حسابات کنیم

حذف خطای آنسانی، به طور عملی نمی توانیم کاری انجام دهیم چون دست ما نیست ولی
 می توان با افزایش تعداد برداشت به کاهش خطا رسیدن کردن آن را برداشت.



این سیکل تمام در حال تکرار است و تفسیرات روی آن اعمال می شود
 به طور کلی توابع عمومی فرمتی است

افزودن ← سفید / در بین
 ← ستاره / علی

۲۴ تولید محصول

فوتوگرامتری هوایی برای تهیه نقشه است. تأثیر هندسی خاصی قرار می‌گیرد که مسیر را تعیین کرده که ما مجموعه‌ای از این بزرگ را بلوک می‌نامیم.

انواع فوتوگرامتری که نظر نقشه‌ای رید (d فاصله و در بین تا سنجی)

Close Range فوتوگرامتری برد کوتاه $d < 10m$

در پزشکی، مدل سازی اسباب، تعیین شکل آنتن ماهواره

Terrestrial فوتوگرامتری زمینی $10m < d < 500m$

Aerial فوتوگرامتری هوایی $500m < d < 10km$

Space فوتوگرامتری فضایی $500km < d$



باید با توجه به نیاز کار برد آن‌ها استفاده کنیم.

نقشه و پستی که برای عکس در نظر می‌گیرند (پوشش طوسی) معمولاً 60٪ است. چرا

60٪؟ ما باید نقاط اصلی در عکس را کاملاً ببینیم. زیرا عکس‌های با درگیری است

و آن‌ها را در واقعیت اجتناب داریم. محضات به بعد است، پس لزوماً عکس

در بین این دوربین‌ها دوربین‌های عموماً



برای حرکتی که با دوربین توابع خارجی در برای هر خط که با دوربین در نظر می‌گیرند، پس برای

1000، 6A، 36000 با دوربین خواصم دارند.

صفت اصلی دوربین‌های Frame تک لنزی

- Magazine
- Camera Body
- Lens cone Assembly

نکته: فاصله‌ی کانونی به لنز بستگی دارد (نور کمتری نیازت نیاز در نقطه‌ی متمرکز شود)
فاصله‌ی اصلی: جایی که تصویر ایجاد می‌شود

تصویری عکس می Frame Type

• سیستم تصویر پرسکتیو

• f : فاصله کروی اصلی

• ارتفاع پروژک

• زاویه دید

میان تصویر قائم باشد، بتلیت صفر است

عمل تطابق هندسی مال مارت، نقطه ای اصلی را می دهد

نقطه ای همان طور که تقسیم در تصویر است می امکان بزرگ نمایی وجود دارد مثلاً $\frac{1}{2000}$ هر واحد

نقطه ای $\frac{1}{2000}$ تولید کنید، اگر مقیاس عکسبرداری همان $\frac{1}{2000}$ باشد که در حقیقت همان

کار زمینی را انجام می دهد. در حالتیکه مقیاس عکسبرداری مثلاً می تواند $\frac{1}{8000}$ باشد.

در تولید نقشه نقاطی که مختصات قطبهای آن در یکسان است باید عین نقطه را نشان دهد

معنی بالا را اینست که ساختمان یک نقطه باشد

یعنی در مختص باید لایسن در رسم تا ساختمان کج نشان داده شود

توجه داخلی، از این مرحله است: منطبق کردن وضعیت لحظه‌ی غیر دلری با محیط آزمایشگاه
منطبق کردن فاصله‌ی کانونی با فاصله‌ی کانونی دستگاه Centring.

نیدر سال مارک ۱۲ هر عکس حداقل ۱۱ نقطه‌ی نیدر سال مارک دارد که مختصات آن معلوم
است. این مختصات از کالیبراسیون به دست می‌آیند.

اگر نیدر سال مارک نداشته باشیم، در بین غیر مترکز می‌شود، مثل در بین های خانگی
لرزشها بین سیستم مختصات عکس و سیستم مختصات تقویمی کار نیدر سال مارک نیست. چون
نقاط مترکز بین آن‌ها تفاوت نیدر سال مارک است. چون برای هر نیدر سال مارک
مختصات کالیبراسیون و اندازه گیری شده را داریم.

کمتر از ۱۲ دستگاه قابل هستند که با دست رسی مختصات عکس را تعیین می‌کنند. (در حدود
۱۰-۵ میکرون) در فوتو کملی و آنالوگ از آن استفاده می‌کنیم.

سیستم مختصات Screen، در فوتو رقومی استفاده می‌شود و با میکس کار می‌کنند.
شرط مهم حفظ اهمیت ترنس تبدیلی که در فوتو استفاده کردیم.

این شرط می‌تواند نقطه‌ی زمینی، نقطه‌ی عکس، مناظر و مرکز تقویر عملی روی یک خط
راست هستند. ← لاین مثل ای ریاضی فوتو تئوری

DATA

برای عکس شده $\frac{f_c}{1000}$ اثر است بسیار کوچک $\frac{f_c}{1000} \times 10 = 10$ فیلتر با دست روی زمین


به دلیل یک سری خطای عدسی این خطاهاست در واقعیت وجود ندارند. مثلاً عمود نور از سمت یک نقطه می آید، اما جابجایی عدسی است.

Image Motion: این plat Form در حال حرکت است، تصویر مقداری حرکت خواهد داشت.

Scaled Velocity $v = \frac{f}{H} v$

Film/Photo Deformation: کشیدگی مقور یا منبسط.

تصاویر بدین گونه است که L فاصله بین دو فیدر سال مارک را در زمان عکسبرداری را کسریه شو عکس کنیم، یا با استفاده از زمان در نظر بگیریم. اگر تجربه کنیم وقتی بر روی کسبیم، یک شکله ای از فیدر سال مارک را در نظر می گیریم.



خلاف خطای اعوجاج شکلی کمتر به صورت است.

www.Engclubs.net

Atmospher هر چه دورتر باشیم، بین تر است. با توجه به فاصله‌ی ما از آن

$$= x(1 + \dots)$$

dr =

Earth Curvate

اثر خمّات در بعدی رابطه با $\frac{1}{r}$ در حسابات در فضای سه بعدی انجام می‌شود نیازی به
تعمیم اجزای زمین نیست. لذا اثر خمّات فوتوگرامتری در سیستم 2 بعدی با استفاده از
باله اثر کم‌تر است زمین را در نظر گرفت.

عناصر توهمه خارجی، در حقیقت ارتباط بین فضای تصویر و فضای زمین را برقرار می‌کند.
که هم با پارامتر امتیاج است.

توجه داخلی از چرخش های θ در بین یا منقبضه برای بازسازی لحظه‌ای عکسبرداری

$$f, d, \theta \text{ (این اظطالعت در فای در بین موجود است)}$$

مرکز subject در فضا K درجه آزادی برای حرکت دلخواه حول K نقطه‌ای مرکزی

$$(x_0, y_0, z_0) \text{ مختصات مرکز تصویر } K, d, \theta \text{ برای دوران}$$

Space Resection (تفویج فضایی) محاسبه پارامترهای توهمه خارجی با استفاده از کنتراست

غیر رابع بر روی مختصات، هر نقطه P معادله‌ی عدد

Intersection (تقاطع) n به دست آمدن مختصات P نقطه روی زمین با داشتن n تصویر

لزماً باید پارامترهای توجیه خارجی باید معلوم باشند

توجیه نسی 1. توجیه نسی یک عکس نسبت به عکس دیگر با K پارامتر، بنابراین وقتی

توجیه نسی را انجام می دهیم، دید stereo برقرار شده و پارامترهای K لزماً در برد سطحی

که برای آن استفاده می شود، ضرراً هم صافه ای بود

توجیه مطلق: ارتباط بین فضای مدل با فضای زمین با 7 پارامتر. (مبنی مقیاس درازگای

در نظر می گیریم لزماً 2 پارامتر به 7 پارامتر کاهش می یابد، سه درازگای، سه انتقال و یک مقیاس)

یکی از کاربردهای فوئوکولستری می تواند نقشه

اولین چیزی که با توجه به نقشه درخواست کارفرما در نظر می گیریم، وقت نقشه است. هر چه

مقیاس بزرگتر باشد، وقت نیز بیشتر است.

برای به دست آمدن وقت نقشه: $0.2 \times 10^{-3} \times$ مقیاس

پس اگر وقت 2^m می خواهیم، باید مقیاس نقشه $\frac{1}{1000}$ باشد. $S = \frac{1}{2000}$ نقشه

پس ابتدا باید مقیاس Fix شود، بعد از آن ثابت Fix کردن مقیاس عکسبرداری است.

به دلیل خاصیت فوئوکولستری، سیستم های آن، مقیاس عکسبرداری می تواند 4 تا 5 برابر کوچکتر

از مقیاس نقشه باشد. سپس باید نوع دوربین را مشخص کنیم. $S = \frac{1}{8000}$ عکسبرداری

narrow angle - normal angle - wide angle - superwide angle

هر چه فاصله دوربین بیشتر، فاصله کانونی کمتر باشد.

در مناطق شهری هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد، جبران افت ارتفاع در

$$f = 300 \text{ mm}$$

مناطق شهری

این مناطق زیاد است.

$$f = 150 \text{ mm}$$

مناطق غیر شهری

مسیب با استفاده از رابطه $S = \frac{f}{H-h}$ می توان ارتفاع پرواز را به دست آورد
 ارتفاع متوسط منطقه \swarrow
 $H-h$ ارتفاع پرواز

$$S = \frac{f}{H-h}$$

نقطه کانونی دوربین

این نقطه به نادرسی پرواز کمک می کند (نقطه شل بعد)


عکسبرداری طی چند سال اخیر تغییرات بسیار خوبی داشته است و آن هم به دلیل ورود
 GPS است. یعنی GPS به نادرسی دقیق پرواز کمک می کند برای رسیدن به پوشش وسیعتری

به 6 درصدی / 25. چون با توجه به تیرنده در هواپیما می توانیم زمانی که به نقاط تقریبی نزدیک
 می شویم بگوئیم شایسته پرواز است.

صبر بیشتر زمان برای عکسبرداری اوایل دهه 90 است. زیرا در هر بار در مکان بیست مرتبه
 شهری پرواز کرده نزد خشت خواهند بود و باید کمترین ضایع را هم داشته باشیم.
 دولتی بعد از تغییر اندک پرواز است.

در مناطق شهری ممکن است پوشش برای رفع خطای ناشی از اختلاف ارتفاع به ۸ متر رسد.

سیس باید به طریقی نقاشی کنستریکشن بدین ترتیب که برای این کار به یک تبدیل از سطح محضات
معمولی به سیستم محضات زمینی ^{نیاز} داریم.




به طور مثال برای انتقال ترافیک مدلی که داریم به فضای زمینی به توجیه مطلق نیاز
است که با دو نقطه کنستریکشن مسطحانی در نقطه کنستریکشن ارتفاعی حل می شود

کاربرد های غوثی کنستریکشن از جمله تولید
در جهت بندی هوایی به طور خاص

در جهت بندی هوایی در مدل ابتدایی دانهایی (یا عکس اول) را آخر یک سری نقاشی کنستریکشن
داشته باشیم، می توان با استفاده از یک عمل عکس (یا در فضای مدل با استفاده از یک عمل
مدل) تعداد نقاشی کنستریکشن را افزایش دهیم. پس فرآیند جهت بندی هوایی توسط یک
نقاشی کنستریکشن با توجه به تعداد کنستریکشن است و نخواهیم از یک عکس یا در مدل ۱، تماماً
کنستریکشن داشته باشیم.

اگر از صدی عکس ۲ نقاشی کنستریکشن داشته باشیم، وقتی فراتر از حد انتظار ما خواهد بود

و اگر عددی نقاط در مدل را با تبدیلات Transformation 2 به مدل اول ببریم در نهایت
 از مدل اول یک مدل کلی بگیریم و آن را به مدل زمینی ببریم، به ترتیب وقت را خواص
 داشت. ما باید یک $optimum$ پیدا کنیم و آن طرازی نقاط کنترل است.
 به طور مثال) فرض کنید یک سری نقاط کنترل روی عکس توپوگرافی داریم. چون این نقاط
 خاصیت فیزیکی ندارند باید روی زمین قابل پیاده سازی باشند. بنابراین بیاییم می بینیم
 یک شبکه ای اصلی نشه برداری پیاده می کنیم. سپس با استفاده از آن، مختصات
 نقاط کنترل را هم بر روی نشه برداری زمین پیدا می کنیم (با استفاده از
 نقاط کنترل مجاور و تقاطع یا ترسیم و...) علت این که شبکه را روی همان نقاط کنترل
 نمی بینیم این است که این نقاط عکس هستند و ممکن است روی زمین مکان مناسبی نداشته
 باشند و ثابت را Fix نباشند. هم چنین ممکن است بین دو نقطه دیگر نباشند و
 روی زمین این است که در نقطه ای مثل A ، یک GPS گذاشته و مختصات نقاط را برداشت
 کنید.



سرشکن بلوک فوتوگرامتری هم روش دسترس آردن مختصات نقطه
با استفاده از تقاطع در ضلع برای آن نقطه. پس ترسیم و تقاطع تمام دسترسه ها برای
تقاطع کسترک به طور همزمان همان سرشکنی هم این روش است.

پس قبل از شبکته بندی هوایی یا برای برهنی مدل با تقاطع کسترک و سیستم ولی با شلک بندی
هوایی بدون انجام عملیات زمینی و تنها با استفاده از فوتوگرامتری می توان برای تمام مدل با
تقاطع کسترک ایجاد کرد

کاربرد سیستم اندکس نقشه به روش سنت نقشه است که باید بفهمیم این مدل در کدام
نقشه است و مدل های موجود در آن نقشه را تبدیل کنیم. با توجه به مطلق و استفرامج عوامل
قابل استفرامج با توجه به مقیاس نقشه (مثلاً در مقیاس $\frac{1}{2000}$) ۱۷۵ نوع علامت می توان استفرامج

موند

مدلی که به کار بر داده می شود، نقشه ی رقومی است. که سیستم های اطلاعات مکانی
GIS تحلیل ها و آنالیزها را به خوبی انجام می دهد و RS و فوتوگرامتری و رزولوشن ترسید داده
را به خوبی انجام می دهند.

GIS برای تجزیه و تحلیل همه نوع اطلاعاتی را دریافت نمی کند. پس برای درود GIS
(GIS Ready) باید یک سری ریزایشی در روی داده انجام شود تا برای آن آماده شود

شکل حذف GAP، تقاطع خطوط، منقطع بودن خطوط مس

سپس باید گویا کردن و تلفیق مدل های یک نسبت مورد بررسی تکرار می کنند یعنی به نقشه

text در این نامه می کند تا کاربر متوجه شود، مثلاً اینجای اینها بان را در نظر است

کار بعدی کار توگرافی روی نقشه است که برای تهیه راحت تر نقشه برای کار بر است

مثلاً در کار توگرافی یک legend (راهنما) تعریف می کنند. یا شبکه ای مختصات را در نظر

می کنند

سپس یک کنترل نهایی انجام می دهد و در انتها یک نقشه ای برداری به صورت نقطه

خط و پلیگون تولید می کنند

مثلاً بندی هوایی است که در تمام آن به زاویه، هر چند تقاطع داشته باشد

یک زاویه را تولید می کند

همه چیز و پلیغنی مثلاً بندی هوایی یک خط است که زمین است

مثلاً بندی فقط در جهت دو کید نشسته است، بلکه در رفتار سببی سازه های عظیم مثل سد

و در دوران توربین ها در کارخانه های سیمان سازی، در تعداد فکات

مثلاً بندی هوایی تحلیلی

Photogram

و برای ایجاد یک مدل سه بعدی حرکات یک سری نقاط کنترل سطحی و ارتفاعی

امتیاز است.

• کارهای زمینی باید انجام شود که هزینه های زیادی دارد

• کامرس نقاط مشترک را با هزینه می دهد نقاط مشترک ارتباطی در سطحانی با اینستاگرام ارتباط
محدود به دست آید.

نقاط مشترک سطحانی Δ در اطراف بلوک قرار می گیرند و نقاط مشترک ارتباطی \circ در
داخل بلوک

نوار (strip) مجموعه ای از عکس هایی که پوشش دارند و در یک استندارد برای
تولید مدل سه بعدی ایجاد می شوند پوشش طولی $\frac{1}{2}$ دارند.

نقاط ترحمی (Pass point) انتهای است مشترک بین نقاط دیگر در یک نوار (مدل 2)
مدل فوتوگرامتری: تقارن پوشش در جهت سرهم که تشکیل یک مدل سه بعدی
می دهند.

بلوک فوتوگرامتری: سری نوارهای فوتوگرامتری پوشش دارد که با هم دارای پوشش
مرفی هستند (مثلاً 25)

نقاط ترحمی (Tie Point) نقاط مشترک نوارهای در یک بلوک

مر Pass Point Tie Point Pass Point Tie Point Pass Point Tie Point
دری عکس آن برقرار نیست:

نقاط کسری، نقاطی هستند که هم مختصات زمینی معلوم و هم مختصات عکس معلوم دارند
در عکس دیده می شوند. نقاط کسری، نقاطی هستند که مختصات عکس معلوم دارند و در عکس
دیده می شوند ولی مختصات زمینی معلوم ندارند.


ما 18 عکس داریم و 15 مدل

معمولاً در هر عکس 2 نقطه داریم، به جز عکس اول و آخر که 6 نقطه دارند.

انتقال نقاط از وقتی یک نقطه را در نظر می گیریم، در عکس دیگر نیز باشد و مختصات آنرا

www.Engclubs.net

انتقال دهیم.



زمانی که نقطه طبیعی نباشد، وقت را در اندازه گیری منبسطی بالا می برد. علامت هایی که قبلاً

از عکس برداری می شوند در بعد در عکس ثبت می گردد، پس در این وقت پیش برتری است

مشکلی نیست اما در این روش گفته می شود (ابتدا بعد از شکل مدل، اگر تعدادی نقطه ای

کسری داشته باشیم با عملیات ممکن در فرمت کسری می توان برای تمام نقاط مدل به

مختصات زمینی رسید. در واقع برای تعدد محدودی از نقاط مثلاً در عکس اول، تعدادی نقاط

کسری زمینی (شامل کوه ای ها، کسری و...) در نظر می گیریم.

نقشه بندی هوایی در قبه نقشه التوجیه مطلق ، پیدا کردن مختصات نقاط گرهی
و استفاده از آن در به عنوان نقاط کنترل

انواع نقشه بندی : دسته اول : استیتم از عکس به زمین برسیم .
دسته دوم : از عکس به مدل و از مدل به زمین برسیم .

نکته : نقاط کنترل نقاطی هستند که مختصات زمینی معلوم دارند و از نظر هندسی روی زمین
مُحَضَر هستند .

اگر در نقاط گرهی نقطه طبیعی است یعنی از قبل روی زمین مُحَضَر است ولی خطا دارد
چون باید این نقطه ای زمینی روی تمام تصاویر پوشش دهنده بیاید و مورد خطای انتقال براد کنیم
ولی نقطه ای مصنوعی در عکس با مُحَضَر است زیرا آن را روی زمین بیاره می کنیم ، در نتیجه
خطای انتقال نداریم و وقت بالاتر است .

نقشه بندی هوایی ، روشی فشرده تره برای تعیین مختصات زمینی با استفاده از عکس های
هوایی پوشش دهنده

انواع روش های نقشه بندی هوایی :
- استیتم از عکس (Analogue)
- مستقل (Independent)
- تحلیلی (Analytical)

نوع دستگاه ها: هندبرد و کتور
 کاربرد: Universal


تفاوت نیمه کلیدی و کلیدی: در ورودی است، چون در نیمه کلیدی مدل و در کلیدی عکس است.
 دسته ای که مستأ آن از مرکز مقوری است و از بنا تا مقوری عبور می کند و به مقوری مقوری می رسد (همان شرط مهم خطی)

اساس واحد معیاری مثلث بندی هوایی دسته ای است که این دسته ای که در محاسبات سرنگی جابجایی شوند تا به دربر سطح حالت برسد.
 ترسیم و تقاطع فضایی تمام دسته ای که در تمام عکس با کاری است که در شکل دسته ای است.
 اینجاست بی سر

دوره ای اساس مثلث بندی هوایی: آمان سازی
 محاسبات سرنگی

آمان سازی: اخذ داده: در ابتدا با استفاده از عکس برداری هوایی
 شکل بنویس

مطابق با ساختار نقاط کسترک زینتی (صیغ آمری داده ای GCPS)
 با استفاده از GPS، نقشه های موجود نقشه برداری



مرحله ی آماده سازی قبل از سرچشمی بلوک

1- کار زمینی برای همراهی نقاط مشترک و آماده سازی آن ها

2- کار عکس برای رسیدن به مختصات نقاط ترمیمی روی عکس و مختصات عکس نقاط مشترک

سرچشمی بلوک به روش دو سه ای: لازم است که در اینجا مختصات عکس قبل از ورود

به حسابات سرچشمی باید با لاسی گویند و فقط خطای تصادفی را با لاسی

لاسی تصویب ارتفاع خطای سیستماتیک (که دلایل اندازه دقت اند)

برای کامس خطاهای تصادفی لازم است که در اندازه گیری ها است و اگر کمالات و میانگین

ترتیب آن ها را در محاسبات سرچشمی گویند.

Blunder detection and Correction

اگر مشاهده ای از 3 تا خارج بود یا باید حذف شود یا دوباره اندازه گیری شود، پس

تعمیر استیماکس و خطا را داریم.

لنزهایی وقت Accuracy assessment

با استفاده از ماتریس دایره‌ای کواریانس که حاصل محاسبه است هون خاص اینبار آن زیاد است و مقدار آن بزرگ است.

راه دوم استفاده از نقاط هدف است که این نقاط محضات زمینی و عکس معلوم در زمین هون در محاسبات سرچشمی وارد می‌شوند، با استفاده از نقاط کنترل دوباره برای آن‌ها محضات زمینی هم دست می‌آوریم و اینکه فیتینگ این دو $rmse$ می‌آوریم. سرچشمی به روش دسته‌ای، سرچشمی به روش گسترده و تمام دسته‌ای هم تمام مراکز متورک منفرجه با زوایای عنبر طان عناصر توسعه خارجی تمام عکس مدار محضات زمینی تمام عکس هادی نمود.

در این روش هم تریخ عادلای که داریم، معادله‌ی شرط حجم خطی است که اساس سرچشمی به روش دسته‌ای است.


$$\vec{a} = \lambda \vec{A}$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ -c \end{pmatrix}$$

$$\vec{A}' = \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix}$$

In Image space

In object space



بین مرکز متورک، نقطه‌ی عکس و نقطه‌ی زمینی روی یک خط است واقع اند.

در نظر گرفتن این بردار در دستم در این

$$\begin{pmatrix} z - z_0 \\ y - y_0 \\ -c \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ & & \\ & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} \quad r_{ij} = r_{ji} \text{ (مردود و کلاسیک)}$$

ماتریس Rednigous را در نظر گرفته که به w, q, k وابسته نباشد.

برای حذف λ عبارت اول را در m ضرب کنیم بر عبارت سوم می‌کنیم

$$F_x = x - x_0 + c \frac{r_{11}(x - x_0) + r_{12}(y - y_0) + r_{13}(z - z_0)}{r_{31}(x - x_0) + r_{32}(y - y_0) + r_{33}(z - z_0)} = 0$$

$$F_y = y - y_0 + c k_y \frac{r_{21}(x - x_0) + r_{22}(y - y_0) + r_{23}(z - z_0)}{r_{31}(x - x_0) + r_{32}(y - y_0) + r_{33}(z - z_0)} = 0$$

انواع مختلفی در این حضا (عناصر توهم داخلی) (x, y, z, c)

این نام در درون قیاس می‌شوند: \leftarrow خارج از این قیاس: به صورت کالیبره شده می‌شوند

(2) عناصر توهم خارجی (x_0, y_0, z_0, w, q, k)

(3) x, y, z : مختصات زمینی نقطه مورد بحث

(4) x, y, z : مختصات عکس گرفته شده است و با دقت کافی اندازه‌گیری می‌شوند

(5) K_y : در دوربین‌های رادیویی Scanning در جهت x در یک ثانیه انجام می‌شود

فاصله کانونی در جهت z می‌کند بنابراین K_y برابر یک است ولی در دوربین‌های

DATA

کماند است برابر یک است. x را برع عناصر توجه داخلی در نظر بگیرید

* این معادلات کلاً برابر می‌باشند فقط کنگی دارند که سفیر به حل درستی آن‌ها می‌تواند.

* کل معادلات هر طعم خطی این معادلات به دلیل وجود پارامترهای درونی (\sin^4 و \cos^4) غیر خطی اند و باید به سری تیلور بازنویسی شوند.

تربیع فضای (Space Resatim) اطلاعاتی که داریم. (ساده ترین کار در فضا)

۱- مختصات عکس ناما، ۲- مختصات زمینی نقاط معلوم، ۳- به دنبال عناصر توجه خارجی می‌باشیم

مربایت همه داشته باشیم، معادله مشاهده خواهیم داشت.

در اینجا معادله مشاهده همان هر طعم خطی است که خطی شده است.

$$w_p = A E_0 \cdot \delta E_0$$

$w_p = (-F_x, -F_y)^T$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_x}{\partial w} & \frac{\partial F_x}{\partial g} & \frac{\partial F_x}{\partial z} \\ \frac{\partial F_y}{\partial w} & \frac{\partial F_y}{\partial g} & \frac{\partial F_y}{\partial z} \end{bmatrix}$$

δE_0 : بردار تغییرات
 A : ماتریس طرایی برای عناصر توجه خارجی
 w_p : بردار مشاهده

$$\delta E_0 = (\delta w \quad \delta g \quad \delta k \quad \delta x_0 \quad \delta y_0 \quad \delta z_0)^T$$

$$\delta E_0 = (A E_0^T P_p A E_0)^{-1} A E_0^T P_p w_p$$

$$X_{E_0}^n = X_{E_0}^{n-1} + \delta E_0$$

با تکرار به جواب می‌رسید (مجموع غیر خطی است)

لزدن نامه های سونوگراف تور و با تحلیل استاده می کنیم تا وقت حدود 10-5 میکرون

برای ماتریس دین برسم . ماتریس A_{E0} برای هر نقطه 2×6

Case II

تربیع فضایی و تقاطع 1 به فلور هر زمان

11 معادلات معکوس (معنقات نقاط)، 2 معنقات معلوم یک سری نقاط (3 معنقات ^{نقاط کنترل})

زمینی نقاط گرهی به عنوان مجهول، 4 معادله توابع خارجی.

لزدن نظر ناماری ستون های ماتریس در حال تعییر است. (مشاهده شش ضلعی تعییر نکرده)

$$w_p = (A_{E0} \quad A_s) \begin{pmatrix} \delta_{E0} \\ \delta_s \end{pmatrix} \quad A_s \text{ برای هر نقطه } 2 \times 3 \text{ (نقطه گرهی)}$$

سین کلا A برای هر نقطه 2×2 خواهد شد

$$\begin{bmatrix} \delta_{E0} \\ \delta_s \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} A_{E0}^T \\ A_s^T \end{bmatrix} P_p \begin{bmatrix} A_{E0} & A_s \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} A_{E0}^T \\ A_s^T \end{bmatrix} P_p w_p$$

$$\begin{bmatrix} \delta_{E0} \\ \delta_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{E0}^T P_p A_{E0} & A_{E0}^T P_p A_s \\ A_s^T P_p A_{E0} & A_s^T P_p A_s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} A_{E0}^T \\ A_s^T \end{bmatrix} P_p w_p$$

Case III

باید توجه داشته باشیم نقاط کنترل ثابت، Fix نیستند و برای خطای در محاسبات

چون به هر حال این نقاط با استاده لزدن لایه مثل سونوگرافی زمینی، GPS و ... وجود

آمده و معنقات دارند و باید این خطای آنرا سیر کرد. یعنی نقاط کنترل برای خطای

وزن دلخواه و تفاوت لیسری Case II یا Case III در این است که نقاط مشترک به صورت

شاهد در نظر گرفته شوند. بنابراین چون نقاط مشترک را برای شاهدهای اولیه در مقادیر اولیه

است خوبی هستند، معادلات شاهدات آن را به صورت پارامتریک خواهد بود $L = AX$

و چون A در اینجا برابر I می شود، خواهیم داشت $L = X$ پس برای هر نقطه i به شکل

به معادلات لغاضری می شود $f(x_i) = x_i^{observed} - x_i^{unknown} = 0$

عناصر توجیه داخلی معلوم است $f(y_i) = y_i^{observed} - y_i^{unknown} = 0$

$f(z_i) = z_i^{observed} - z_i^{unknown} = 0$

چون معادله شاهد لغاضری کنیم، نسبت به $Case II$ شکل تغییر می کند.

بردار امکنات مربوط به شاهد مشترک $\begin{pmatrix} A_{E0} & A_s \\ 0 & -I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_{E0} \\ \delta_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_p \\ w_s \end{pmatrix}$

در اینجا مستوی ثبت به نقاط مشترک مفرست.


$$\begin{bmatrix} \delta_{E0} \\ \delta_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{E0}^T P_p A_{E0} & A_{E0}^T P_p A_s \\ A_s^T P_p A_{E0} & A_s^T P_p A_s + P_s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} A_{E0}^T P_p w_p \\ A_s^T P_p w_p - P_s w_s \end{bmatrix}$$

اگر ثبت نقاط مشترک بسیار خوب است، ماتریس وزن نقاط مشترک (P_s) را عدد بزرگی مقرر می کنید
 اگر می خواهید آن را $P_i z$ کنید عدد بسیار بزرگی مقرر می کنید و اگر وقت خوبی ندارید، وزن آن را

کمتر می کنید مثل نقاط مرعی برضورد می کنید

آوردن یک بلوک نقاط کنترل زیاد در هر دو می خواهد یک سری لیز آن را به عنوان نقاط یک در نظر گرفته و لیز آن ها برای لیزهای وقت استفا کند، باید در آن نقاط یک را با یک در نظر بگیرد و تا تأسی در نهایت و لیزهای وقت نداشت باسد

مثال) فرض کنید میل ما 60 پرسش و بولر 25 پرسش داشته باشد در Case #1 که



مشاهدات عکس: $(6+9+6) \times 2 \times 2 = 84$

مشاهدات زمینی: $4 \times 3 = 12$

مشاهدات = 96

مجموعات: $6 \times 6 + 15 \times 3 = 81$

$df = 96 - 81 = 15$

Case #4

تغیله عقیبی در این Case اتفاق افتاد آن هم نزدیک ورود GPS بود

ما معمولاً شبکه های ارتفاعی را در جاده ها و شبکه های سطحی را در قله کوه ها در نظر می گیریم

(تا بدو داشته باشد) ولی حسن GPS در این است که همزمان مختصات هر یک را می دهد

(بر سر آن که منطقه ما بهت رسید توسط ماصور که باشد، مثلاً در داخل تونل یعنی توانیم لیز

GPS استفاده کنیم.

در Case های مبتدی ما به دنبال عناصر توهم خارجی بودیم. در اینجا با در نظر گرفتن یک نقطه

فضای به عنوان مرکز تصویر و برقراری ارتباط بین تیرنده و عکس در نظر گرفته و در آن باز شد

شماره مهم در نظر بگیریم، X_0 در Z_0 را می دهد، و با تکرار دادن Y_0 و w معادله (4) آنست

2 تا روی دو بال و یکی نوک هواپیما قرار دهیم w ، g و k به دست می آید پس

6 معادله مشاهده خواهیم داشت

$$g(x_0) = \overset{\text{observed}}{x_0} - \overset{\text{unknown}}{x_0} = 0$$

$$g(y_0) = \overset{\text{observed}}{y_0} - \overset{\text{unknown}}{y_0} = 0$$

$$g(z_0) = \overset{\text{observed}}{z_0} - \overset{\text{unknown}}{z_0} = 0$$

$$g(w) = \overset{\text{observed}}{w} - \overset{\text{unknown}}{w} = 0$$

$$g(g) = \overset{\text{observed}}{g} - \overset{\text{unknown}}{g} = 0$$

$$g(k) = \overset{\text{observed}}{k} - \overset{\text{unknown}}{k} = 0$$

کنیم. اختلافات آنست. مختصات مرکز تصویر نیست. در شکل پیش می آید. یکی این که مثلا GPS هر

یک مانده به یک مانده مختصات می دهد و در این حالت هواپیما (و یا آنست) تغییر کرده و اگر

مرکز تصویر دیگری بین این دو باشد، به زمان GPS ای باز شدن شماره اصحابی دیگر می رسیم.

شکل دوم این است که بین آنس و مرکز مقور یک بردار ثابت وجود دارد که باید از بین برد
 بین این دو برهم منطبق شوند.

نکته: GPS مختصات X_0 و Y_0 و Z_0 را با یک خوبی می دهد، برای دایکسن P و Q و K با یک
 بالا از INS استفاده می کنیم.

در این حالت ماتریس ذیل عناصر توهم خارجی لغت می شود که اثر باشد یعنی انحراف دارند
 مرکز مقور X_0 و Y_0 و Z_0 را حذف می کنند و کاملاً مجهول است ولی اثر باشد یعنی یک
 محدوده از مرکز مقور دارند.

$$\begin{bmatrix} \delta E_0 \\ \delta S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{EO}^T P_p A_{EO} + P_{EO} & A_{EO}^T P_p A_S \\ A_S^T P_p A_{EO} & A_S^T P_p A_S + P_S \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} A_{EO}^T P_p w_p - P_{EO} w_{EO} \\ A_S^T P_p w_p - P_S w_S \end{bmatrix}$$

زمانی که مختصات یک نقطه ای کنترل دارای خطا شود، نباید به تمام اهدافی که باعث شدند
 به آن دست یابیم، دست بزنیم و شک کنیم، شاید تنها یک شاهد مثلاً طول استیاب
 است. پس به جای این که اهداف را با یک درجه آزادی سرنگون کرده و به مختصات تبدیل
 کنیم، پس این مختصات در یک هم غرض تراستری بگیریم، خود شاهدات را به
 شکری غرض تراستری بگیریم. یعنی ما املات هر دو دست طول، زاویه، اختلاف ارتفاع و
 را از شکری سطحی مختصاتی به شکری غرض تراستری بگیریم که باعث اجبار Case #5 می شود

Introducing Geodetic Measurements

Case #5

لغاضه کردن و بردن مساوات به مساوات فوکر استری که توضیح داده شد

$$f = d_{ij} - \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2 + (z_j - z_i)^2} = 0$$

$$\begin{pmatrix} A_{EO} & A_S \\ 0 & -I \\ -I & 0 \\ 0 & A_G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_{EO} \\ \delta_S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_P \\ w_S \\ w_{EO} \\ w_G \end{pmatrix}$$

بر در امتحانات مساوات فوکر استری

$$A_G = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_j} & \frac{\partial f}{\partial y_j} & \frac{\partial f}{\partial z_j} & \frac{\partial f}{\partial x_i} & \frac{\partial f}{\partial y_i} & \frac{\partial f}{\partial z_i} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \delta_{EO} \\ \delta_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{EO}^T P_P A_{EO} + P_{EO} & A_{EO}^T P_P A_S \\ A_S^T P_P A_{EO} & A_S^T P_P A_S + P_S + A_G^T P_G A_G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{EO}^T P_P w_P - P_{EO} w_{EO} \\ A_S^T P_P w_P - P_S w_S - A_G^T P_G w_G \end{bmatrix}$$

Case #6

در Case های قبلی عناصر ترجمه داخلی معلوم و Fix بودند. در حالیکه همیشه این طور نیست و در شرایطی مختلف و خاص این مقادیر صحیح نیستند. می توانیم مقادیری که برای ما در P در فایل کالیبراسیون در دسترس وجود است را به عنوان مقادیر اولیه در نظر بگیریم و درباره این در مورد ما بکنیم، این هم قبول لغاضه می شود و هم مشاهده، یعنی هم افزایش ستون داریم و هم افزایش قطر چون درباره مقادیر ترجمه داخلی محاسبه می شوند، اصطلاحاً به این سیستم Self-Calibration می گویند یعنی مقادیر خودشان درباره کالیبره می کنند. این Case کلی ترین Case است.

تغییر اندکی در P باعث تغییر در عدد معام (2) می شود (با توجه به مقیاس)

پارامترهایی مثل انکسار، اصطلاحات، کردیت و... به عنوان Additional Parameters در نظر گرفته می شوند.

$$\begin{bmatrix} A_{E0} & A_S & A_{I0} \\ 0 & -I & 0 \\ -I & 0 & 0 \\ 0 & A_G & 0 \\ 0 & 0 & -I \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \delta_{E0} \\ \delta_S \\ \delta_{I0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_P \\ w_S \\ w_{E0} \\ w_G \\ w_{I0} \end{pmatrix}$$

www.Engclubs.net

برای امتحانات عناصر توهم داخلی

اگر در بین متحرک باشد، برای کل عکس 2 یک سری عناصر توهم داخلی به عنوان مجهول داریم و

اگر غیر متحرک باشد، برای هر عکس یک سری عناصر توهم داخلی مجهولند

طراحی نقاط کنترل! مدلی در فضا به صورت حلقه داریم، برای این که این مدل (که قبلاً توهم

نی لکه) به سیستم زمینی آورده شود، به 7 پارامتر نیاز داریم (3 انتقال، 3 دوران، 1 مقیاس)

مدل فتوگرامتری مدلی است که در دستاورد یعنی به هر دو سری توهم سه گانه است. اولین کار

منطبق کردن مرکز عکس است، اگر 2 نقطه ی کنترل کامل، سطحی دقیق کره ای داشته

باشیم، نمی توانیم سر هم کنی کنیم. حتماً باید با 2 سطحی و 3 کره ای باشد برای یک مدل

بلوک فتوگرامتری تک لکه لزه مدل که با هم پوشش دارند.

اگر n مدل داشته باشیم، $3n$ نقطه ی کنترل داریم و بهترین نتایج را برای پروژه اجبار

کردیم و این نتایج تراژدی لزه نیاز است. می باید تعدادی نقطه ی کنترل طراحی کنیم که نتایج

مناسب به ما بدو حد باید بداییم هر تعداد نقطه مشترک و بر اساس هر معیاری ایجاد کنیم.
 یعنی نقاط مشترک زیاد، وقت اضافی داریم زیاد می برز و کار زمینی هزینه بر است. لذا هر
 مثلث بندی هوایی استفا ده می کنیم، مثلاً بندی هوایی با تعداد محدود نقاط مشترک برای کلیم
 مدل ها نقطه مشترک ایجاد کنیم.

نقاط مشترک سه دنیاز برای سه هدف زیر ایجاد می شوند.
 ۱) ارتباط بین سیستم مختصات عکس زمینی

۲) شبکه لرنظر هندسی ثابت باشد (برای ایجاد یک شبکه هندسی در بلوک فتوگرامتری)

۳) مشترک کردن انتشار خطاها در داخل بلوک (مثلاً در پیمایش بازرسی مشترک می شود مگر
 این که در فاصله ای خاص GCP در نظر بگیریم / باید در یک صمیم باشد. نگاه دیگر استباه
 می شود مثلاً به های امپوان به سمت شمال می رود

برای ثابت هندسی در بلوک: یک باید استوار و پایدار باشد و به راحتی جابجا نشود
 لذا مقدار محدودی از هر دو لرنظر و هر دو لرنظر و یک لرنظر نقاط مشترک که در داخل بلوک
 در نظر می گیریم.

- ** نقطه مشترک سطحی، اطراف بلوک
- نقطه مشترک لرنظاری، در داخل بلوک (متریک در داخل بلوک)

زیرا شکلها در مقیاسهای مختلف نقاط لرزایی است. در داخل بلوک به کنترل سطحی نیاز نداریم
 زیرا نقاط لرزی شکل را می بندند و کار کنترل سطحی را انجام می دهند.

- طراحی نقاط کنترل (1) برای نشانه های کوچک و متوسط معیار
 (2) برای نشانه های بزرگ معیار و تعیین نقطه (معیار 1:1)

نشانه های کوچک معیار: $\frac{1}{250000}$ ، $\frac{1}{100000}$ ، $\frac{1}{50000}$ (25000 م با 10)

متوسط: $\frac{1}{25000}$ ، $\frac{1}{10000}$

تعیین نقطه در رفتار سینی پلی ها استخوان می شود (با معیار 1:1)

طراحی روی معیار نشانه خواهد بود و معیار نشانه بالا ذکر شد.

برای نقاط سطحی: طراحی بر اساس B (باز عکس: فاصله بین دو مرکز تصویر) صورت
 می گیرد.

برای نشانه های کوچک معیار 10-8 باز عکس در تقریبی کشیدند. (مثلاً اگر اینها نقطه های

کنترل گرفتیم، 10-8 باز می ری جلوی ما به کنترل میدی بررسی)

برای نقاط لرزایی دو نکته مهم است:

(1) فاصله در مسیر پرواز: فاصله 8-6 باز عکس (8-6 طول در طول)

(2) در مسیر عمود بر مسیر پرواز: فاصله 4 باز عکس (کتابچه اول و آخر در طول باز می کشند)

طول باز در تفریق ترمیمی شود برای استقامت یعنی زنجیره اول و آخر مانند بزرگ مقیاس

عملی شود

برای کاهش تعداد نقاط کنترل که تعامی

۱) تغییر پارامترهای پرواز مثلاً افزایش پوشش عرضی از 30 م 60 م به 60 م شود

نقاط ترمیمی زیاد شود و نقاط مرکز تقویر معمم در عکس که خرد منطقه‌ی پوشش داده باشند

در هم‌پای آزادی بالای رود که می‌توانیم 25٪ مقیاس عکس‌برداری مثلاً از $\frac{1}{5000}$ م جای

$\frac{1}{4000}$ استقامت شود یعنی چون طول‌های بیش‌تری در منطقه ایجاد می‌کنند، حدود 25٪ است

بیش‌تر می‌شود. این 25٪ است که فاصله را می‌توانیم به وقت مقیاس منتقل کرد

هر چه که ارتفاع پرواز را بیش‌تر می‌کنیم، مقیاس ما، طول باز \uparrow و چون طول باز \uparrow تعداد

نقاط کنترل که تعامی که حالا مثلاً 2 بوده \downarrow می‌شود

۲) پوشش میدمانه منطقه نیز تفریق‌برداری، عکس‌برداری را چند بار از منطقه انجام دهیم

در هم‌پای آزادی 2 برابر وقت 40٪ افزایش می‌یابد. بنابراین می‌توانیم مقیاس عکس‌برداری

را 40٪ کوچک کرد. تغییر مقیاس \downarrow باید تا حدی باشد که مندی در تعیین نقطه ایجاد کنند

یعنی باید وقت کنیم اگر ارتفاع پرواز را تغییر دهیم تا مقیاس کوچک شود، تا حدی باشد

که نقطه‌ی زمینی دیده شود بنابراین اگر می‌توانیم مثلاً \downarrow به عکس‌برداری می‌کنیم، نمی‌شود

گفت چتر است، با افزایش رست، میزان \downarrow ، ارتفاع \uparrow ، باز \uparrow ← مقدار \downarrow

13 اندازه گیری عناصر توپوگرافی در حفاری پروفلر و استفاده از آن به عنوان نقاط کنترل

برای برداشت آمدن مقادیر EOP

روش های ایجاد شده جهت اندازه گیری عناصر توپوگرافی (EOP) 1

1) استاتوسکوپ ادرلین دستگاه استاتوسکوپ (statoscope) بوده که مختصات


ارتفاعی استگاه (Z مرکز مقویری) را اندازه گیری می کند مرکز مقویری $Z = H_0 + dz$

(H_0 را دانست، dz را اندازه گیری گرفت و Z را به دست می آورد)

در واقع نقاط کنترل ارتفاعی به مرکز مقویری منتقل می شوند. **Isobanic surface**

2) Airborn Profiler Recorder (APR) تلفیق استاتوسکوپ با دستگاهی که در هر

حفاری توانست فاصله را با زمین اندازه گیری کند. (فاصله S)



تایم برداشته که تغییر در سرعت در پروفلر هوا بسیار کم می شود.

باید نقطه ای روی پروفلر را به نقطه ای روی سطحی متناظر می گردیم.

و Z کنترل زمین ایجاد می شود

$$Z = H_0 + dz - S$$

اما نسبت این دستگاه کافی نبود

3) اطلاعات تراشه ها: بار سفید بودن نقاط در اطراف دره ها برای ارتفاع \downarrow به دست

2 ثابت دلرند یعنی بین دو نقطه اطراف دریا هر اختلاف ارتفاع صفر است (Δh=0)

دائر آب های آزاد بود که 250 (50 متر مینی)

4 سیستم GPS هدف از سیستم تعیین موقعیت جهانی است و تقاضای بود که نت به بر داری نیز

استان های بلیه لز آن کرون نادره بر و نیز را وقتن کرد، شکت بندی را بهبود کند و

موقعیت زمینی مرکز تصویر به دست می آید، یعنی در عین حال EOP من شود، حال به بدردمان

هم اندکزه تیری شوند که با IMU در بر د کوب و GPS و INS تعیین می شوند (INS در دوان صرا مناسب می کند)

معادله حرکت را در می آورد و نیز در کوب و شتاب منبع شکل شد که چون در زمینی این

روش ها با دقت معمولاً ترکیب داده می شود که لز خود محاسبات، w, q, r را به دست آورد

* اگر به مرحله ای برسیم که سیستم های IMU و INS با هم تیری مناسب موقعیت عناصر

دوان را در اختیار ما بگذارند، نیازی به تعلق کنترل خواهم داشت

* اگر نخواهیم شکت بندی حذف شود، می توانیم عناصر دودمان را با بر د کوب و INS و

IMU به دست آوریم تا در مقایسه با GPS تیار گران قیمت است

* پس اگر IMU و GPS عناصر را با دقت خوبی در اختیار ما بگذارند، دیگر نیازی به تعلق کنترل

نداریم.

* یعنی ها از GPS فقط برای محاسبه x, y, z مرکز تصویر استان می کنیم.

سرکلی بر روش دست‌انداز (Self-Calibration) Bundle Block Adjustment

کاملاً در Case 6، Case 7 و Case 8 که قبلاً بررسی کردیم. برای رفتار کیفی جابجایی در صورت عوارض و جابجایی آنرا ملاحظه.

آنگاه که اهمیت در درجه دوم و استفاده می‌باشد که در بین سترگی نیست و باید در محاسبات

سرکلی هزینه‌ی بیش‌تر را در نظر بگیریم (Case Self-Calibration). یعنی سیستم خود را

کالیبره می‌کند، یعنی پارامترهای در بین بردست می‌آید. در صورتی که در Case های قبل نسبت در نظر

گرفته می‌شد. در سطح حداقل نقاط و می‌توانیم نقاط کنترل. در این Case به تمام پارامترهای

شرط هم خطی عدم اطمینان داریم و تمام پارامترها باید محاسبه شوند. برای یک در بین عناصر

توجه داخلی و پارامترهای گمانی تقریب می‌شود.

قبلاً اثر نامرئی از اعوجاجات نرس، انگار، گریب، تغییر بعد فیلم و ... را به عنوان خطای

سیستمیک وارد کرده و حذف می‌کردیم. ممکن است بر اساس استفاده از فرمول‌های تجربی باز

هم خطا داشته باشیم، باقی مانده‌ی خطاها (مانند انگار و ...) ممکن است وجود داشته باشد

در Self-Calibration علاوه بر پارامترهای توجه داخلی، پارامترهای گمانی یعنی خطاهای باقی

مانده را نیز حذف می‌کنیم. به این ترتیب خطاهای باقی مانده روی مشاغل حذف می‌شوند

پارامترهای شرط هم خطی به مدل شرط هم خطی اعمال می‌شود.

$$x_i - x_0 + \Delta x_p = -c \frac{m_{11}(x_i - x_0) + m_{12}(y_i - y_0) + m_{13}(z_i - z_0)}{m_{11}^2 + m_{12}^2 + m_{13}^2}$$

$$y_i - y_0 + \Delta y_p = -c K y$$

$\Delta x_p, \Delta y_p$ به دلیل پارامترهای اضافی، در نظر گرفته می شوند، در حالی که در حالت های معمول

معمود نظر گرفته می شوند و بین تر زغالی مرتفع است که فتو تراستری برد کوتاه و در بین

غیر متریک باشد.

برای مدل کردن دو حالت داریم:

۱) تعداد پارامترها می تواند زیاد باشد، اگر بین آنها محدود باشد و پارامترهای محاسبه می شوند.

پارامترها طوری باید انتخاب شوند که وابستگی کم داشته باشند. چون اگر وابستگی زیاد

باشد، ماتریس Singular می شود یعنی کمترین فرکانس ضروری نیز ضروری است.

تغییرات

لازم است برای مدل کردن این پارامترها،

۱) مدل فیزیکی، رفتار است. خطاها را می دانیم. مثلا خطای معیاری کمتر از ...

Polynomial تبعیت می کند یعنی در مدل فیزیکی می دانیم، رفتار خطای به چه صورت است.

و فرض کنیم خطای کل سیستم خطای گردگوشی، مربوط به چه خطایی است.

$$\Delta x_p = dr_n + dp_n + dg_n$$

مثلاً در اجزای ثابت شعاعی متر در لایحه ۱

$$dr = K_1 r^3 + K_2 r^5 + K_3 r^7$$

$$dr_n = \frac{(x - x_0)}{r} dr = (K_1 r^2 + K_2 r^4 + K_3 r^6) (x - x_0)$$

$$dr_y = \frac{(y - y_0)}{r} dr = (K_1 r^2 + K_2 r^4 + K_3 r^6) (y - y_0)$$

K₀ به علت وابستگی به پارامترهای توصیف داخلی (عموماً فاصله کانونی P) حذف شده است.

مهم به مرکز عکس نزدیکتر و هم (r کمتر شود)، خطا کمتر می شود.

اگر بعد بین غیر متریک باشد، به ازای هر عکس که می گیریم و Param ای که داریم، 7 پارامتر

محول به مجهولات اضافی شوند علاوه بر پارامترهای توصیف داخلی.

- اگر از دوربین متریک استفاده شود، از پارامترهای اضافی صرف نظر کرده و فقط

پارامترهای توصیف داخلی را خواهیم داشت.

2- مدل ریاضی، در این مدل چند جمله‌ای که استفاده می‌کنیم، عملیات نمی‌تواند به صورت غیر

یکپوش، این نسبت مربوط به آنکار، این قسمت برای کویت و است یعنی در این روش رفتار

خطاها را به صورت جزء به جزء نداریم و یک رابطه برای کل خطاهای سیستم است در نظر گرفته می‌شود

$$T = a_{00} + a_{11} \cos \lambda + b_{11} \sin \lambda + a_{20} r + a_{22} r \cos^2 \lambda + b_{22} r \sin 2\lambda + a_{31} r^2 \cos \lambda$$

$$+ b_{31} r^2 \sin \lambda + a_{33} \cos 3\lambda + b_{33} \sin 3\lambda + \dots$$

نوعی از کربن چند جمله‌ای

تعداد مدل فیزیکی می‌تواند رفتار خطاها را به صورت جزء به جزء و غیراً بررسی کرد

در واقع در مدل ریاضی یک چند جمله‌ای را به کل خطاهای سیستم است و بزرگی آن در هم

لزوم تقریب نظر کاربردی

هم‌تنی کاربرد غیر تراستی تولید می‌کند و از صورت تراستی موافق برای آن پس تراستی

می‌شود

در کاربرد اول معمولاً در بین ماتریکس بود (بر روی یا غیر بر روی) بنابراین عاملی ماتریکس کائسیر

شود و فیدر آل مارک دگرید، برای حد کردن عناصر توچیم داخلی (عاملی ماتریکس) از

سلف کائسیر (Case 6) استفاده می کنند. بنابراین برای تمام ممکن λ یک μ یکجمله

در نظریه تئوری (block invariant)

در فکتور استریک بر دو گوناگون λ و μ (در بین ماتریکس) نمی فرسود چون در آن قیمت اند. می تواند کاربرد برای

تفاوتی داشته باشد. مثل صفت، عمرانی، پتانسی P سانی، ترکیبی و... در این حالت

بلوک نسبت به پارامترهای توچیم داخلی متغیری نبود (block variant).

در این حالت صندری μ یکم در λ یکم و پارامترهای μ یکم است. آنرا شرایط را در نظر بگیریم

و μ علاوه بر این که ولجی پارامترهای اضافی را شامل می شود، صندری μ یکم و پارامترهای μ یکم

همه چیز در این است در طریقی نقاط کنترل پس برسد. برای حل آن می توانیم توچیم را بر روی

در نظر بگیریم که به صورت μ یکم و پارامترهای μ یکم است. یا به روش μ یکم

چون در بین در این حالت غیر متغیر است، نیاز به μ یکم قوی در این حالت داریم.

یعنی در این حالت نظر بر هر دو صفت می باشد

تمام Case هایی که داشتیم بر این مبنی مباحث شرطی بود و در کل بحث مبتنی بر

کلیه بر این مبنی می باشد یعنی اگر عکس بر زمین می بودیم (حالت اول)

حالت دوم: ابتدا اگر عکس بر مدل و سپس از مدل به زمین می بودیم، یعنی مباحث بر فضای مدل

شود که اساساً به آن مشغول بودیم پس در مدل منتقل می شویم. (مثلاً: مدل اول)

فراصل را در ابتدا باید توجیه مبنی کنیم (خطای پارالاکس و زمین خورد) سپس مباحث

مدلی را در هر نقطه از بنیادهای کنیم. توجیه مبنی هر مدل به طور مستقل انجام می شود و نتایج

نقاط برای هر مدل به صورت مستقل به دست می آید. مثلاً عکس اول در دوم به مدل 1 و سپس

عکس دوم در دوم به مدل 2.

در جهت برای توجیه مبنی 1

از استگاهی که در این استگاه ما در عکس می اندازیم و فاصله‌های کانونی معرفی کنیم (مناطق استگاهی)

و اینها را می توانیم به هر دو نقطه پارالاکس از هر طرف می گردیم و اینها را می گردیم

12 خطی یعنی به صورت رافنی باشد و علامت با استناد از شرط مهم صفحه های

3D Conformal بهترین مدلی که برای انتقال مختصات لرغونی مدل به فضای زمین است

ما کنیم با تقریب سه بعدی است که دارای 7 پارامتر است. $\lambda, \kappa, \varphi, \omega, I_0, X_0, Y_0$

$$\begin{bmatrix} x_i - X_0 \\ y_i - Y_0 \\ z_i - Z_0 \end{bmatrix} = \lambda R \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{bmatrix}$$

λ مقیاس R دوران model
 مرکز سیستم مدل (به مرکز تصویر)

به این دلیل نیمه خطی است که مدل را به صورت فیزیکی تشکیل دهد.

Special case: Anblock-Adjustment

در این حالت ارتفاع را در نظر نمی گیریم و هدف آن تولید مختصات سطحانی در دو بعدی است

و جایی کاربرد دارد که نیاز به مختصات لرغانی و جهت لرغانی نداریم. از حالت سه بعدی مدل بالا

$$\begin{bmatrix} x_i - X_0 \\ y_i - Y_0 \end{bmatrix} = \lambda R \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}$$

2 پارامتری اندکیم، به جای 3 پارامتری می رسم.

$$R = \begin{bmatrix} \cos \kappa & \sin \kappa \\ -\sin \kappa & \cos \kappa \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_i - X_0 = \lambda \cos \kappa x_i - \lambda \sin \kappa y_i \\ y_i - Y_0 = \lambda \sin \kappa x_i + \lambda \cos \kappa y_i \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda \cos \kappa a & \text{بسیار دقت} \\ \lambda \sin \kappa b \end{cases} \quad (*)$$

Subject:.....

مهندسان با استفاده از فرمت براشلی (X) براشلی را حذف کردند

برای هر مدل این پارامترها را داریم

دو تری ها (a, b, c, d) 4 parameters → 7 parameters


نقاط حساسی در مثلث بندی به روش مدل مستقل هستند که این نقاط همان مراکز تصویر اند

ما داریم مدل ها با هم 20٪ پوشش دارند اگر در مدل را کنار هم داشته باشیم و حول محور

ی (که همان دوران 90 است) دوران هم، نقاط مشترک در مدل تغییر نمی کنند و ثابت اند

در نقاط دیگر در مدل تغییر می کنند، برای این که آن را Fix کنیم باید از یک نقطه استفاده

کنیم، که آن نقطه مرکز تصویر است. پس علت استفاده از آن به دلیل خطایی است که 50



بجای می کنند

توجهی نیست در طرفه، فقط از همان های (ورافی استفاده می کنیم) $(a, b, c, d, k, \omega, \phi)$

(k) پس مراکز تصویر تغییر نمی کنند و مختصات مراکز تصویر ثابت است، یعنی یک بار k ثابت

مراکز تصویر برای تمام مدل ها ثابت

توضیح منتهی یک طرفه (که امکان های w, q, k, y و z استناد می کنند که این y

گامت نیست و باعث می شود هر بار برای مرکز تصویر قرار است. طالسم با لیس

* دلیل استناد که نقاط کنترل که تقاضای به دلیل خطای sw است.

که نقاط کنترل که تقاضای به نوبت و نقاط مرکز تصویر به نوبت استناد می کنیم.

روش های مشخصه غنقات مرکز تصویر

(1) شاهدی ستیم جمله های قضایی: جمله های قضایی است مراجعه و گروه را

که قرار است می کنید، برای مرکز تصویر است، هر ای I هم با توجه به مقدار مشخص روی دست

جابجایی کنید. صیغ کار را برای جمله های قضایی است انجام می دهد (به صورت manual)

(2) شاهدی یک جمله ای که نقاط: این جمله کالکس بر شده و ما می دانیم فاصله بین نقاط

این مقدار است، روی یک جمله بندی شده. این جمله ی شکل را داخل دست

گذاشتیم، را گامت می کنید و غنقات را قرار است می کنید، غنقاتی که قرار است می کنید مربوط

به مدل است، غنقات. طالسم تغییر می کند روی I برای جمله نقاط است. توضیح

برای رسم خطی را بر قطره کش رسم و یکی به جای مختصات زمینی نقاط، مختصات مدلی را جایگزین

می کنیم. در واقع مختصات عکس را قرار می دهیم و مختصات سطحی و Z ثابت را هم به عنوان

مختصات مدلی در نظر می گیریم. در واقع فرض می کنیم مختصات مدلی است همچون سه بعدی است


به توان آن که آن در شکل را هم خطی استفاده کرد

چونکه این حالت w ، q ، k استغاه برابر هم قرار است. $w = q = k = 0$

مختصات مدلی با استفاده از دستگاه مختصات عکس با استفاده از شبکه اندازه گیری می شوند

یک بار استفاده می کنید برای مدلی که به شرطی که توجه کنید در طرفه باشد (در عرضی بودن یا)

(3) روش ΔZ (اندازه گیری ΔZ در صفحه):



مختصات سطحی Z نقشه را در

صفحه B با Z ثابت (I_B) در

صفحه A با Z ثابت (I_A) می خوانیم

و با استفاده از تقاطع حل می کنیم.