

دانلود جزوات بهترین اساتید و دانشگاه های
کشور برای کنکور ارشد عمران

کارنامه نفرات برتر کنکور ارشد عمران

در سایت و کانال ما

www.engclubs.net

t.me/engclubs

حل سوالات درس

مقاومت مصالح

ارشد عمران ۹۶

گروه آونده : دکتر نیما شیرزادی

@arshad_omran

سوال ۱! « باتوجه به اینکه مشخصات کرنش دوتیغه داده شده و ذکر شده که کرنش در سایر نقاط هندسی باید به صورت سه بعدی به مسئله نگاه کنیم :


ابتدا مقدار کرنش حداکثر حاصل می‌شود $x-y$ را می‌یابیم:

$$\epsilon_{\text{avg}} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2}$$

$$\epsilon_{\text{max}} = \epsilon_{\text{avg}} \pm R, \quad R = \text{شعاع دایره موهر کرنش محوری-برشی}$$

$$\Rightarrow R = \sqrt{\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{\text{max}}}{2}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0/0002 - 0/0005}{2}\right)^2 + \left(\frac{0/0004}{2}\right)^2} = 0/00025$$

$$\Rightarrow \epsilon_{\text{max}} = \left(\frac{0/0002 + 0/0005}{2}\right) \pm 0/00025 \Rightarrow \begin{cases} \epsilon_{\text{max}} = 0/0004 \\ \epsilon_{\text{min}} = 0/00005 \end{cases}$$



حال دایره موهر را رسم می‌کنیم:

$$\frac{\gamma_{\text{max}}}{2} = \frac{\epsilon_{\text{max}} - 0}{2} = \text{شعاع دایره موهر بزرگتر}$$

$$\Rightarrow \gamma_{\text{max}} = 0/0004 \rightarrow \tau_{\text{max}} = \frac{G}{E} \times \gamma_{\text{max}} = 10 \times 10 \times 0/0002 = 4 \mu\text{pa}$$


گزینه ۳

سوال ۲ « جابه جایی انتهای تیر و فنر با یکدیگر برابر بوده پس علامت گذاری


دارند و فنر و به نسبت سختی بین آنها تقسیم می شود:

گافنسیت سختی تیر را بدست آوریم که می دانیم برای تیر پایه ای به صورت


سختی برابر $\frac{3EI}{L^3}$ است که در اینجا گافنسیت مقطع تیر



را در ابتدا معادل کنیم:



ماده ی مقطع را E می کنیم




$$I_a \Rightarrow I = \frac{(2a)(2a)^3}{12} = \frac{32}{3} a^4$$

$$k_{سختی} = \frac{3 E \times (\frac{32}{3} a^4)}{L^3} = \frac{32 E a^4}{L^3}$$

$$\delta_{انتهای تیر} = \frac{P}{k_{سختی} + k_{فنر}} = \frac{P}{\frac{32 E a^4}{L^3} + 18} = \frac{1}{f_0} \left[\frac{PL^3}{Ea^4} \right]$$

که گزینش!

سوال ۳، با توجه به اینکه جریان برشی در عنصر جدار نازک بسته ثابت است داریم:



$$q = \tau_i \times t_i = \bar{t}$$

$$\tau_{AB} = \tau_{AC} = \tau_{max} = 100 \text{ MPa}$$

$$\Rightarrow q = \tau_{AB} \times t_{AB} = 100 \left(\frac{N}{mm^2} \right) \times 10 \text{ (mm)} = 1000 \frac{N}{mm}$$

حال مقدار تنش در عنصر BC را که سینه ضلعی می‌باشد:

$$\tau_{BC} = \frac{q}{t_{BC}} \rightarrow \tau_{BC} = \frac{1000 \left(\frac{N}{mm} \right)}{20 \text{ (mm)}} = 50 \left(\frac{N}{mm^2} \right)$$


$$F_{BC} = \tau_{BC} \times A_{BC} = 50 \left(\frac{N}{mm^2} \right) \times (200 \times 20) \text{ (mm}^2\text{)}$$

$$\Rightarrow F_{BC} = 200 \times 10^3 \text{ (N)} = 200 \text{ (kN)}$$

کرنش نیز می‌شود صریح است.

سوال ۴ « مطابق با تغییر ویلر میله‌ی صلب فقط در امتداد عمود بر

خود حرکت می‌کند و با توجه به تعادل هندسی سازه داریم:




تغییر طول میله bc صفر است
 می‌شود و از تغییر ویلر میله (bd)
 برای مقدار میله‌ها محدودی کنیم
 آنچه که باقی می‌ماند تغییر طول
 میله‌ها است

تغییر طول $bd = \Delta'$ با توجه به تعادل هندسی سازه
 تغییر طول $be = \Delta''$ هندسی سازه
 تغییر طول $bc = 0$

$\Delta' = \Delta'' \xrightarrow{\Delta = \frac{FL}{EA}} F_{be} = F_{bd}$

$F_{bc} = 0$ و

حال گره b را در نظر می‌گیریم:




$\Rightarrow \sum F_x = 0 \rightarrow F_{bd} \cos \alpha = F_{be} \cos \alpha + F_{ab}$

$\Rightarrow F_{ab} = F_{bd} \cos \alpha - F_{be} \cos \alpha = 0$

گزینه b صحیح است.

سوال ۵


۱. باتوجه به اطلاعات مسئله در صورت شکل (a) داریم:



عضو
عضو
عضو

حال در سازی (b) چون عملکرد سوزی دارد، داریم:

تغییر = ۲



$$F_r = \frac{k_r}{k_1 + k_2} \times P$$

$$\rightarrow F_r = \frac{\frac{EA}{L}}{\frac{2EA}{L} + \frac{EA}{L}} \times P = \frac{P}{3}$$

گزینه ۲ صحیح است.

سوال ۱۶، ابتدا تنش حداکثر در سطح A ای یا بییم:

از نوع فشاری خالص

$$\sigma_A = \frac{P}{(2h \times h)} = \frac{P}{2h^2} = \sigma_{A_{max}}$$

دایره بر صفحه

$$\tau_{A_{max}} = \frac{1}{2} \sigma_{A_{max}} = \frac{P}{4h^2}$$


چون نیروی محوری P به مرکز سطح

سطح وارد شده است، هیچ

گونه کنشی نداریم




حال سطح B را بررسی می کنیم:



دقت شود که نقطه ی B در مرکز سطح واقع است و روی تار

متمن قرار دارد پس هیچ گونه تنش محوری نداریم



$$\tau_{B_{max}} = \frac{P}{2h \times h} = \frac{P}{2h^2} \quad \left(\begin{array}{l} \text{تنش برشی} \\ \text{کمی P} \end{array} \right)$$

$$\sigma_{B_{max}} = \tau_{B_{max}} = \frac{P}{2h^2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\sigma_{max}^B}{\sigma_{max}^A} \right) = \frac{\frac{P}{2h^2}}{\frac{P}{4h^2}} = 1,5 \quad , \quad \left(\frac{\tau_{max}^B}{\tau_{max}^A} \right) = \frac{\frac{P}{2h^2}}{\frac{P}{4h^2}} = 2$$

گزینه ی ۲ صحیح است.

سوال ۱۷

$$\epsilon_x = \epsilon_A = 840 \times 10^{-6}$$

$$\epsilon_y = \epsilon_C = 170 \times 10^{-6}$$

$$\epsilon_{\theta} = \epsilon_B = 190 \times 10^{-6}$$

$$\epsilon_{\theta} = \epsilon_x \cos^2 \theta + \epsilon_y \sin^2 \theta - \frac{\gamma_{xy}}{r} \sin 2\theta \quad \theta = 45^\circ$$

$$190 = 840 \times \left(\frac{1}{r}\right) + 170 \times \left(\frac{1}{r}\right) - \frac{\gamma_{xy}}{r} (1)$$

$$\Rightarrow \gamma_{xy} = 340 \times 10^{-6}$$

$$\Rightarrow \frac{\gamma_{max}}{r} = \left(\begin{array}{l} \text{شعاع دایره} \\ \text{متمرکز} \end{array} \right) R = \sqrt{\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{r}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{r}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\gamma_{max}}{r} = \sqrt{180^2 + 170^2}$$

$$\Rightarrow \gamma_{max} = r \times \left[190 \sqrt{4^2 + 1^2} \right] = 40 \sqrt{17} \approx 40 \sqrt{17}$$

$$\Rightarrow \gamma_{max} = 40 \times 17 = 680 \times 10^{-6}$$

در گره بی نهایت

سوال ۸ « فرض می‌کنیم طول تیر L باشد

در هر سطح:
$$\frac{\sqrt{Q} e}{I} < F_{\text{کاز}} \rightarrow e < \frac{F_{\text{کاز}} \times I}{\sqrt{Q}}$$

تعداد موج عدد نیاز (n):
$$\frac{L}{e} \rightarrow \frac{n_B}{n_A} = \frac{\frac{L}{e_B}}{\frac{L}{e_A}} = \frac{e_A}{e_B}$$


چون I (مانند امپدانس) و \sqrt{Q} (سپیدی برقی) و F (مقاومت کازریشی) هر دو سطح

$$\frac{n_B}{n_A} = \frac{\frac{FI}{\sqrt{Q_A}}}{\frac{FI}{\sqrt{Q_B}}} = \frac{Q_B}{Q_A}$$

در نتیجه برابری است داریم:

نسبت همان اول سطح نسبت حاصل شده را می‌بینیم:
$$\frac{Q_B}{Q_A}$$
 پس گام نسبت نسبت

ادامی حل سوال ۸




\bar{y}

$\frac{2\delta B}{3}$

$Q_B = Q$

هاشدر

فقط باید برش در بیج سطح هاشدر ایجاد شود.



\bar{x}

$\frac{A}{2}$


$\frac{Q_A}{2} = Q$

هاشدر

با دو برش در بیج سطح هاشدر ایجاد می شود.

$\Rightarrow \frac{Q_B}{Q_A} = \frac{Q_{\text{هاشدر}}}{2 Q_{\text{هاشدر}}} = \left[\frac{1}{2} \right] \rightarrow \text{گزینه ۴}$

سوال ۹ «تو ستاری المکعب است»



$$M_x = M_y = \frac{1}{2} a^2 t$$

$$I = \frac{1}{12} a^3 t, \quad h = \frac{\sqrt{3}}{2} a$$

۱-۱ : $\sigma_A = \frac{M_x \times \frac{2}{3} h}{I} = \frac{(\frac{1}{2} a^2 t) (\frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} a)}{\frac{1}{12} a^3 t} = 3\sqrt{3}$ (ستاره)

۱-۲ : $\sigma_C = \frac{M_x \times \frac{h}{3} + M_y \times \frac{a}{3}}{I} = \frac{\frac{1}{2} a^2 t (\frac{\sqrt{3}a}{3} + \frac{a}{3})}{\frac{1}{12} a^3 t}$

$\Rightarrow \sigma_C = 9 \left(\frac{\sqrt{3} + 3}{6} \right)$ (ستاره)

۱-۳ : $\sigma_B = 0$ چون تنش ناشی از M_y کشتی است قطعا تنش آن ۰ است. $(\sigma_B < \sigma_C)$
 کمتر از تنش C است.


$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sigma_A = 3\sqrt{3} \times 1,7 = 54,4 \\ \sigma_C = 9 \left(\frac{1,7 + 3}{6} \right) = 75,2 \end{array} \right\}$
 تنش حداکثر \rightarrow $\left. \begin{array}{l} \text{گذرینه، گذرینه} \\ \text{! می باشد} \end{array} \right\}$

سوال ۱۰، با استفاده از روش تیر معادل:

چون تیر در اصل عضو

ثابت است نیاز به تبدیل

تیر معادل نداریم.



برای بدست آوردن زاویه پیچش در وسط تیر کافیت، مقدار کنگر در


وسط تیر معادل (تنگه C) را برابر و سپس تقسیم بر ω کنیم:

$$R_A + R_B = 0.48 \frac{GJ}{L} \times \frac{L}{2} = 0.24 GJ$$

$$\Rightarrow R_A = 0.12 GJ$$

در وسط مقطع زاویه:

$$\omega = 0.48 \frac{GJ}{L}$$



$$\Rightarrow M + \omega \left(\frac{L}{4}\right) \left(\frac{L}{8}\right) = 0.12 GJ \left(\frac{L}{4}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{M}{GJ} = 0.02 - \frac{0.48}{42} = 0.04 \Delta \equiv P \rightarrow \text{گزینه ۱!}$$

زاویه پیچش